



Convertitore catalitico ricondizionato Renault Express 1.3 TCE



Product codes:

Reference: REG-RENAULT002

EAN13: -





Product features:

Materiale della cartuccia: Metallo
Produttore: OE
Capacità del motore: 1.0 / 1.3
Anno di produzione: 2018-
Cavalli meccanici: 117, 130, 140, 150, 158, 160 CV
Numero di primo equipaggiamento (OE):
208A08881R, 2090000Q3A, 2090000Q3H,
2090000Q2L, 208A09340R, 208A00492R,
208A07291R, 208A08337R, 208A09448R,
208A02104R, 208A08304R, 208A07241R
Tipo di prodotto: Rigenerato
Codice motore: HR10DDT, HR13DDT, H5H450,
H5H470, H5H490, H5H480
Garanzia: 12 mesi

Product attributes:

Product description:

CON DEPOSITO

Acquistate senza restituire il vecchio pezzo - spediamo la merce immediatamente. È possibile restituire il vecchio convertitore catalitico entro 30 giorni dall'acquisto e ricevere il rimborso del deposito. Il componente fornito deve essere completo, originale, contrassegnato con il numero OE e privo di danni meccanici e segni di manomissione. Non accettiamo spedizioni in contrassegno per la restituzione del vecchio catalizzatore.

SENZA DEPOSITO

Acquisto con restituzione del vecchio pezzo: spediamo la merce dopo che ci avete fornito il vostro vecchio catalizzatore. Il pezzo consegnato deve essere completo, originale, contrassegnato con il numero OE e privo di danni meccanici e tracce di manomissione. Non accettiamo spedizioni in contrassegno.

Durante questa rigenerazione, viene sostituito solo il nucleo del catalizzatore, mentre il filtro GPF rimane originale. Utilizziamo inserti metallici di alta qualità conformi alla normativa sulle emissioni EURO 6.

Se il catalizzatore rigenerato ha il nucleo posteriore originale e integro, viene sostituito solo il nucleo anteriore, poiché è quello responsabile dell'errore del catalizzatore. La parte posteriore resta invariata, a condizione che sia completa e priva di danni meccanici. In caso di acquisto con cauzione, il catalizzatore usato restituito deve avere il nucleo posteriore in perfette condizioni — senza crepe, mancanze o altri difetti. Se il nucleo posteriore risulta danneggiato, la cauzione potrà essere ridotta o



non restituita, a seconda del livello di danneggiamento.