



Sensore di posizione dell'albero motore Hyundai / Kia -
202281PP43912, 39260-2B540





Product codes:

Reference: SENSOR-202281PP43912

EAN13: -

Product features:

Produttore: OE

Capacità del motore: 1.6

Applicazione: Benzina

Numero di primo equipaggiamento (OE):

202281PP43912, 39260-2B540

Garanzia di avviamento: 30 giorni

Stato: Usato

Product attributes:

Product description:

Sensore di posizione dell'albero a gomiti 202281PP43912, 39260-2B540 adatto ai seguenti veicoli:

- Hyundai i30 (2011-2017)
- Hyundai i40 (2011-2017)
- Hyundai ix35 (2010-2015)
- Kia Cee'd (2007-2012)
- Kia Sportage (2005-2010)

Il sensore di posizione dell'albero motore viene fornito smontato da un sistema di scarico funzionante. Si tratta di un pezzo originale usato, perfettamente funzionante e non di un prodotto di ricambio. Un pezzo usato ma originale, che garantisce il corretto funzionamento e la qualità di fabbrica. Inviare il numero di telaio per verificare l'idoneità del pezzo.