



Convertitore catalitico rigenerato Hyundai i30 II 1.4 MPI



Product codes:

Reference: REG/W03DM0

EAN13: -



Product features:

Materiale della cartuccia: Metallo - tipo S
Produttore: OE
Capacità del motore: 1.4 MPI
Anno di produzione: 2015-2017 EURO 6
Cavalli meccanici: 100, 101 CV
Numero di primo equipaggiamento (OE):
2851003DM0, 28510 03DM0, 28510-03DM0,
03DM0, W03DM0
Numero di primo equipaggiamento (OE):
2851003AJ0, 28510 03AJ0, 28510-03AJ0, 03AJ0,
W03AJ0
Numero di primo equipaggiamento (OE):
2851003DS0, 28510 03DS0, 28510-03DS0, 03DS0,
W03DS0
Tipo di prodotto: Rigenerato
Codice motore: G4LC
Garanzia: 12 mesi

Product attributes:

Standard europeo: Euro 6
Deposito: Con il ritorno della vecchia parte

Product description:**CON RESTITUZIONE DEL VECCHIO COMPONENTE**

Acquisto con restituzione del vecchio componente – la merce viene spedita dopo la consegna del vecchio catalizzatore. Il componente deve essere completo, originale, contrassegnato dal numero OE e non deve presentare danni meccanici né segni di manomissione.

Se non siete sicuri che il convertitore catalitico sia adatto alla vostra auto, contattateci tramite [formulario di contatto](#) e fornire il numero di telaio, che accelererà una verifica accurata.

La rigenerazione del catalizzatore consiste nella sostituzione della cartuccia usurata con una nuova in metallo, ripristinando la piena efficienza del sistema e rispettando gli standard di emissione EURO 6. Il processo di rigenerazione utilizza cartucce in metallo di alta qualità con una capacità di 600 cps, che corrisponde ai parametri dell'originale. Grazie alle cartucce utilizzate, non si verificano errori nella centralina del motore. In rari casi, tuttavia, potrebbe essere necessario cancellare manualmente l'errore utilizzando la diagnostica computerizzata, procedura normale dopo la sostituzione dei componenti del sistema di scarico.