



Sonda lambda BMW 0258027029/030





Product codes:

Reference: LAMBDA-0258027029/030

EAN13: -

Product features:

Produttore: OE

Capacità del motore: 1.6 - 2.0

Applicazione: Benzina

Numero di primo equipaggiamento (OE):

0258027029/030

Garanzia di avviamento: 30 giorni

Stato: Usato

Product attributes:

Product description:

Sensore Lambda 0258027029/030si adatta ai seguenti veicoli:

- BMW 328i (F30/F31/F34) - 2012-2019, 2.0 L
- BMW 428i (F32/F33/F36) - 2014-2019, 2.0 L
- BMW 528i (F10/F11) - 2012-2016, 2.0 L
- BMW X1 (E84) - 2010-2015, 2.0 L
- BMW X3 (F25) - 2011-2017, 2.0 L
- BMW X4 (F26) - 2014-2018, 2.0 L
- BMW Z4 (E89) - 2009-2016, 2.0 L
- BMW 1 Series (F20/F21) - 2011-2019, 1.6-2.0 L
- BMW 3 Series (F30/F31/F34) - 2012-2019, 1.6-2.0 L
- BMW 5 Series (F10/F11) - 2010-2017, 2.0 L

La sonda lambda proviene dalla rimozione di un catalizzatore funzionante. Si tratta di un pezzo originale usato, perfettamente funzionante e non di un prodotto di ricambio. Un pezzo usato ma originale, che garantisce il corretto funzionamento e la qualità di fabbrica. Inviare il numero di telaio per verificare l'idoneità del pezzo.