

## Katalizator regenerowany VOLVO V70 III 3.0 T6



**Symbol produktu:**

Symbol: REG/36002708

EAN13: -

**Cechy produktu:**

Materiał wkładu: Metalowy  
Producent: OE  
Pojemność silnika: 3.0  
Rok produkcji: 2008–2016 EURO 6  
Konie mechaniczne: 304 KM  
Numer oryginału (OE): 36002708  
Typ produktu: Regenerowany  
Kod silnika: B6304TX  
Gwarancja: 12 miesięcy

**Parametry produktu:**

Norma Euro: Euro 6  
Kaucja: Z oddaniem starej części, Bez oddania starej części  
Regeneracja: Przedni wkład, Przedni+tylny wkład

**Opis produktu:****BEZ ODDANIA STAREJ CZĘŚCI**

Zakup bez zdania starej części – towar wysyłamy natychmiast. Możesz zwrócić swój stary katalizator w ciągu 30 dni od daty zakupu i otrzymać zwrot kaucji. Dostarczony element musi być kompletny, oryginalny, oznaczony numerem OE oraz nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych ani śladów ingerencji.

**Z ODDANIEM STAREJ CZĘŚCI**

Zakup przy zdaniu starej części – towar wysyłamy po dostarczeniu starego katalizatora. Element musi być kompletny, oryginalny, oznaczony numerem OE oraz nie może mieć uszkodzeń mechanicznych ani śladów ingerencji.

**Jeśli nie masz pewności, czy katalizator pasuje do Twojego samochodu, skontaktuj się z nami przez [formularz kontaktowy](#) i podaj numer VIN, co przyspieszy dokładną weryfikację.**

**Oferujemy usługę regeneracji katalizatora, czyli wymiany wkładu na nowy. Zastosowany wkład spełnia normy emisji spalin EURO 6 i skutecznie eliminuje błąd niskiej skuteczności katalizatora. Wkład z metalowym rdzeniem jest znacznie trwalszy od oryginalnego ceramicznego, a gęstość 400 cpsi wiernie odzwierciedla przepustowość fabryczną, gwarantując optymalną moc silnika.**

**UWAGA:**

**Istnieje możliwość regeneracji również tylnego wkładu – opcja ta dostępna jest powyżej do wyboru. W standardowej regeneracji, jeśli katalizator posiada sprawny, oryginalny tylny wkład, wymieniany jest wyłącznie wkład przedni, ponieważ to on odpowiada za pojawienie się błędu katalizatora. Część tylna pozostaje bez zmian pod warunkiem, że jest kompletna i nieuszkodzona mechanicznie. W przypadku wyboru regeneracji obu wkładów wymianie podlega zarówno część przednia, jak i tylna. Przy zakupie z kaucją zwracany katalizator musi posiadać nienaruszony tylny wkład bez pęknięć, ubytków ani innych uszkodzeń mechanicznych, w przeciwnym razie kaucja może zostać pomniejszona lub nie zostanie zwrócona w zależności od stopnia uszkodzenia.**

