
Czujnik położenia wału korbowego Hyundai / Kia - 202281PP43912, 39260-2B540



Symbole produktu:

Symbol: SENSOR-202281PP43912

EAN13: -

Cechy produktu:

Producent: OE

Pojemność silnika: 1.6

Zastosowanie: Benzyna

Numer oryginału (OE): 202281PP43912,
39260-2B540

Gwarancja rozruchowa: 30 dni

Stan: Używany

Parametry produktu:**Opis produktu:**

Czujnik położenia wału korbowego 202281PP43912, 39260-2B540 pasuje do następujących pojazdów:

- Hyundai i30 (2011–2017)
- Hyundai i40 (2011–2017)
- Hyundai ix35 (2010–2015)
- Kia Cee'd (2007–2012)
- Kia Sportage (2005–2010)

Czujnik położenia wału korbowego pochodzi z demontażu ze sprawnego układu wydechowego. Jest to oryginalna część używana, w pełni sprawna, a nie produkt zamienny. Używana, ale oryginalna część, gwarantująca prawidłowe działanie i jakość fabryczną. Wyślij numer VIN, abyśmy mogli zweryfikować dopasowanie części.