

## Katalizator regenerowany VOLVO S90 II



**Symbol produktu:**

Symbol: REG/31439599

EAN13: -

**Cechy produktu:**

Materiał wkładu: Metalowy  
Producent: OE  
Pojemność silnika: 2.0  
Rok produkcji: 2016- EURO 6  
Konie mechaniczne: 163, 197, 249, 250, 254, 310, 320, 341 KM  
Numer oryginału (OE): 31697451, 31439545, 36012665, 31439599, 31439600  
Typ produktu: Regenerowany  
Kod silnika: B4204T20, B4204T23, B4204T26, B4204T27  
Gwarancja: 12 miesięcy

**Parametry produktu:**

Norma Euro: Euro 6  
Kaucja: Z oddaniem starej części, Bez oddania starej części

**Opis produktu:****BEZ ODDANIA STAREJ CZĘŚCI**

Zakup bez zdania starej części – towar wysyłamy natychmiast. Możesz zwrócić swój stary katalizator w ciągu 30 dni od daty zakupu i otrzymać zwrot kaucji. Dostarczony element musi być kompletny, oryginalny, oznaczony numerem OE oraz nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych ani śladów ingerencji.

**Z ODDANIEM STAREJ CZĘŚCI**

Zakup przy zdaniu starej części – towar wysyłamy po dostarczeniu starego katalizatora. Element musi być kompletny, oryginalny, oznaczony numerem OE oraz nie może mieć uszkodzeń mechanicznych ani śladów ingerencji.

**Jeśli nie masz pewności, czy katalizator pasuje do Twojego samochodu, skontaktuj się z nami przez [formularz kontaktowy](#) i podaj numer VIN, co przyspieszy dokładną weryfikację.**

**Oferujemy usługę regeneracji katalizatora, czyli wymiany wkładu na nowy. Zastosowany wkład spełnia normy emisji spalin EURO 6 i skutecznie eliminuje błąd niskiej skuteczności katalizatora. Wkład z metalowym rdzeniem jest znacznie trwalszy od oryginalnego ceramicznego, a gęstość 600 cpsi wiernie odzwierciedla przepustowość fabryczną, gwarantując optymalną moc silnika.**

**Jeśli regenerowany katalizator ma sprawny, oryginalny tylny wkład, wymienia się jedynie przedni — to on odpowiada za pojawienie się błędu katalizatora. Część tylna pozostaje bez zmian, pod warunkiem że jest kompletna i nieuszkodzona mechanicznie. W przypadku zakupu z kaucją, przy zwrocie starego katalizatora wymaga się, aby tylny wkład był w stanie nienaruszonym – bez pęknięć, ubytków ani innych uszkodzeń. Jeśli okaże się uszkodzony, kaucja może zostać pomniejszona lub niezwrócona, w zależności od stopnia zniszczenia.**

